

- 2、母材表面的油污和锈迹必须用溶剂充分去除，以防产生气孔及龟裂的产生。
- 3、尽量保持短电弧，并控制焊接电流和速度。

