热强钢用焊条

高压管道、合成化工机械、石油裂化

设备等。

注意事项

1、焊接前焊条

350~400℃烘干60分

68 0.21 0.01 2.19 1.01

性能