焊接作业性良好，机

GF

备、高温

保护

35%Ar，其余CO_2

75%

焊后进行690±15℃热处理。

注意

1、焊

推荐焊接参数：(DCEP)

线径(mm)

1.2

1.4

1.6

140-250